

## 柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器专项排查治理方案

说明：依国家市场监督管理总局发布[2021]第564号文件要求，开展电梯鼓式制动器（柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器）安全隐患专项排查治理。

序号	驱动主机型号	排查台数	工作内容		专项排查治理资料				
			更换鼓式制动器松闸顶杆 (是/否)	拆解保养鼓式制动器电磁铁 (是/否)	文件资料			视频资料	
					名称	文件编号	链接	名称	链接
1	YJ240B	9152	否	是	YJ型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02370	<a href="https://www.yungtay.com.cn">https://www.yungtay.com.cn</a> → 维保及现代化更新 → 永 大电梯维保注意事项	YJ型主机抱闸分解检测视频	<a href="https://www.yungtay.com.cn">https://www.yungtay.com.cn</a> → 维保及现代化更新 → 永 大电梯维保注意事项
2	YJ245D	633	否	是	YJ型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02370		YJ型主机抱闸分解检测视频	
3	FYJ-245	39	否	是	YJ型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02370		YJ型主机抱闸分解检测视频	
4	210	18	否	是	210主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02371		210主机抱闸分解检查视频	
5	YKL220	4182	否	是	YK型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02372		YK型主机抱闸分解检查视频	
6	TKL	11534	否	是	横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02373		横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查视频	
7	TKM	1213	否	是	横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02373		横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查视频	
8	TYS	898	否	是	横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02373		横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查视频	
9	TYF	36	否	是	横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02373		横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查视频	
10	TYM	22	否	是	横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02373		横式TK直立式TY型主机抱闸分解检查视频	
11	UKL	7798	否	是	UK型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02374		UK型主机抱闸分解检查视频	
12	UKM	323	否	是	UK型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02374		UK型主机抱闸分解检查视频	
13	UYF	718	否	是	UY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02375		UY型主机抱闸分解检查视频	
14	UYS	1087	否	是	UY型主机抱闸分解检查确认手順	YT-W02375		UY型主机抱闸分解检查视频	
合计		37840	备注		如对内容有疑问，可联系永大电梯设备（中国）有限公司				